





Doku Elisa Abriss am 29.9.15


Morgens, die Ausgangslage:



Sowie einige letzte Backstein-Impressionen...



Die Abrissaktivitäten am 29.9.15
 Der verbliebene Strang der Erkerwohnungen
 im Haus Eli 7 wird nun abgerissen. Der
 Dachboden ist bereits geöffnet, hinter der
 weißen Wand (3.OG) liegt das Wohnzimmer
 mit dem halbrunden Balkon (mitsamt
 originaler Eisengeländer) über den Erkern,
 dahinter folgt die Küche der Wohnung...
 Rechts: Einer der beiden Erkerstränge des
 Hauses Eli 5.





Oben: Balkonplatte der
 obersten Erkerwohnung
 (2.OG).



Links: Die Wände des
 Wohnzimmers im 3.OG sind
 eingerissen, die Küche – in gelb –
 wird sichtbar.
 In der Baggerschaufel:
 Schornsteine vom Dach.


Von den Dokumentatoren verpasst:
 Der weitere Abriss der Wohnung des 3.OG mit
 Balkon und Eisengeländer sowie des obersten
 Erkerzimmers (2.OG).
 Unten: Lediglich verblieben von der oberen
 Erkerwohnung des 2.OG. ist der Küchenbalkon.



Farbenfrohes Leben in Elisa. Erkerwohnung
 1.OG im Elisabethgehölz Nr. 7. Vorn links
 das Schlafzimmer, das streifige
 Erkerzimmer und die Küche in weiss.



Oben und links: Quasi der letzte Strang
 Zimmer des Eli 7 vom EG bis
 Dachboden. Es sind die großen Zimmer
 der 2,5-Zi.-Wohnungen mit Blick auf das
 Gehölz. Links der Türeingang zu einem
 dieser Räume.




Unten: Die Küche der Wohnung im 3.OG.
Gut zu sehen die hellgelben Kacheln an der Stelle wo die Küchenhexe stand. In Elisa waren noch viele von ihnen erhalten und auch gewollt in Betrieb.
Links daneben die zugehörigen Fußboden-Fliesen.



Oben und rechts: Balkonplatten und Elisas Stahlträger...

Am Nachmittag setzt sich der Abriss der Straßenfassade fort:



Im Hintergrund der Kran, der gerade aufgebaut wird. Soweit das Tageswerk des 29.9.15.